

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049
Телефон/факс: 8(391)275-16-45
E-mail: ais@mchskrsk.ru

Заведующему МБДОУ
«Детский сад № 33
комбинированного вида»

Капраловой Г.А.

г. Красноярск, 660115
ул. Тотмина, 19 «Д»

21.12.2022 № 185-2-9-7241

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

«21» декабря 2022 г.

г. Красноярск
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Храбров Игорь Геннадьевич, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении №1047 возбужденного 28.11.2022 года заместителем прокурора Октябрьского района г. Красноярска советником юстиции Воротынской О.О. по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении заместителя заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33» Горчиловой Юлии Валерьевны, 15.03.1970 года рождения, уроженки г. Красноярска, паспорт 0415 № 758758 выданный Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Советском р-не г. Красноярска, 31.03.2015, проживающей и зарегистрированной по адресу: г. Красноярск, пр. Metallургов, д. 13, кв. 28

установил причины административных правонарушений и условия, способствовавшие их совершению, а именно:

Прокуратурой г. Красноярска совместно с ОНД и ПР по г. Красноярску проведена проверка соблюдения должностными лицами МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33» в здании, расположенного по адресу: г. Красноярск, Тотмина, 19 «Д».

Постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении установлено несоблюдение заместителем заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33» Горчиловой Юлией Валерьевной требований Федерального закона от 21.12.1994

Вх № 185/1 от 21.12.2022

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», а именно:

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

- помещение холодильной камеры в результате изменения класса функциональной пожарной опасности эксплуатируется в качестве складского, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации), п. 16 «н», «о» Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

- не обеспечено исправное состояние огнетушителя, расположенного на лестничной клетке второго этажа левого крыла здания (стрелка манометра огнетушителя находится в красной зоне), п. 60 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», п. 5.1.2 ГОСТ Р-59641 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на втором этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 16, 17, 20-22 пом. 2 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.12 СНиП II-A.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на втором этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 2-7 пом. 2 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.12 СНиП II-A.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на втором этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 31-34 пом. 2 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.12 СНиП II-A.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на втором этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 38, 41-45 пом. 2 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.12 СНиП II-A.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на втором этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 8-13 пом. 2 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
п. 3.12 СНиП II-А.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на первом этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 2-7 пом. 1 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
п. 3.12 СНиП II-А.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на первом этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 8-12 пом. 1 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
п. 3.12 СНиП II-А.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на первом этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 16-20 пом. 1 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
п. 3.12 СНиП II-А.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на первом этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 38-42 пом. 1 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
п. 3.12 СНиП II-А.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на первом этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 47, 53-57 пом. 1 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
п. 3.12 СНиП II-А.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования»;

- из помещений групповой ячейки расположенной на первом этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (ком. №№ 48, 52-58 пом. 1 согласно технического паспорта инв. № 04:401:001:002891040 от 05.08.2008), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,
п. 3.12 СНиП II-А.Л.3-71 «Детские ясли-сады. Эвакуационные пути и выходы. Нормы проектирования».

за что предусмотрена административная ответственность по **части 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Причинами и условиями, способствующими совершению административных правонарушений, выступают отсутствие должного контроля со стороны руководства за деятельностью сотрудников по обеспечению пожарной безопасности.

Учитывая изложенное и, руководствуясь ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Вам **необходимо устранить** вышеуказанные причины административного правонарушения и условия, способствующие совершению административного правонарушения и **в течение месяца со дня получения настоящего представления сообщить** о принятых мерах по адресу: 660049,

г. Красноярск, пр. Мира, 68, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску, либо по адресу: г. Красноярск, ул. Лесная, 2 «А» каб. 3-2, либо по эл.почте: ais@mchskrsk.ru.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, влечёт наложение административного штрафа.

За непредставление или несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление вынес:

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору

И.Г. Храбров

Представление вручено: лично

21.12.2022

Дата

Харламова ТН

ФИО